

C3100红外采集器


使用说明书

深圳市北电仪表有限公司 SHENZHEN NORTHMETER CO.,LTD.



目录 /contents

— 、	功能概要	3
_,	规格特性	3
三、	外形尺寸图	3
四、	功能特点	4
五、	产品安装	5



一、功能概要

本模块主要作用为通道转换,485-红外通道转换。


二、规格特性


1、规格: 12VDC电源


2、功耗: <0.5W


3、工作温度: -20℃~55℃

三、外形尺寸图












四、功能特点

1. 通道转换

将485通道数据通过红外通道转发,也可将红外通道数据通过485转发。

2. 设置红外通道参数

可设置红外通道的波特率、停止位、数据字长、奇偶校验位参数(默认1200bps、1停止位、8bit、偶校验)。设置详见协议。485通道参数固定为 2400bps、1停止位、8bit、偶校验。



五、产品安装

接线图:



1. 将模块放入表壳后盖上上盖

- 2. 将端外皮剥皮长度, 20mm, 剥线5MM一端的引出线接入PCB端子。RS485头的A, B线对应接红外转换模组上的A, B端子。+和-分别接入12VDC 和地。
- 3. 盖上端盖,将外皮部分用底壳个端子之间的锯齿型卡口夹住线后用螺丝固定。(防止拉扯时将PCB端子上的线扯出。)